




Drzwi standardowe
Rozwiązanie to charakteryzuje się małym kątem otwierania.

Światło przejścia jest najmniejsze z pokazanych możliwości. Istnieje możliwość uszkodzenia zawiasów i opaski.

Problemem jest także umiejscowienie odbojników, które w niektórych przypadkach mogą znaleźć się na drodze komunikacyjnej.

Opaska regulowana
możliwość regulacji 8mm